

2015.09.25 - wzmocnienie rowu i krawędzi jezdni na ul. Karola Badury

Końcem września spółka wodna zakończyła prace nad wzmocnieniem rowu na ul. Karola Badury. Podmywana przez wody opadowe oraz osłabiana poprzez przejeżdżający tamtędy ciężki sprzęt rolniczy droga, zaczęła się obrywać. To z kolei oznaczało coraz większe uszkodzenia drogi oraz niebezpieczeństwo dla przejeżdżających tamtędy pojazdów.

Aby temu zapobiec postanowiono zabezpieczyć rów płytami betonowymi. Sołectwu pomógł Wójt oraz Urząd Gminy, którzy przeznaczili na ten cel dodatkowe środki pieniężne na zakup płyt betonowych.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia miejsca przed i po wykonaniu prac:

Rów przed zabezpieczeniem :



Rów po zabezpieczeniu...



Planowane jest również dodatkowe wzmocnienie krawędzi jezdni poprzez dodanie płyt ażurowych.